



ALERTA DE SEGURIDAD

ESNAAD

DIVISION DE OPERACIONES MARINAS

No. SF/01/05

Fecha: 28 Abril 2005

TEMA: HERIDA GRAVE - MANGUERA DE EXTINTOR DE FUEGO CON CO₂

El 16 de Abril del 2005 mientras que un oficial de 2^{do} grado realizaba una prueba de rutina en un extintor con CO₂ a bordo del barco de apoyo en plataforma, la manguera se desconectó y lo golpeó en la cara.

El extintor no contaba con el pin de seguridad, por lo que el operador accionó accidentalmente el mismo y debido a que la manguera de conexión al cilindro estaba suelta hizo efecto látigo provocando heridas de gravedad en el rostro y las mejillas del operario.

Las heridas sufridas si bien fueron graves pudieron haber resultado en incapacidades como la ceguera total.

LECCION APRENDIDA:

- 1-Las inspecciones rutinarias de extintores en los barcos comenzarán con la revisión de la adecuada colocación del pin de seguridad y la correcta fijación de la manguera,
- 2-Los servicios regulares de extintores incluirán la adecuada inspección de la rosca y empalmes de la manguera y la correcta colocación del pin de seguridad.

(ver fotos adjuntas con la ubicación del pin de seguridad en un extintor portátil de CO₂)

Para más información contacte a:

Captain Fathi E. Suleiman,

ESNAAD Marine Operations Division Manager,

Tel. # 02-602 94 70, FAX # 02- 602 90 10

Ref. SF-01-05/Memo Esnaad/ MOSB/098-05/MMO

ESNAAD

Marine Operations Division

Safety Flash No. 01/05

Sever Injury-CO₂ Fire Extinguisher Hose

Attachment No. 1




ESNAAD

Marine Operations Division

Safety Flash No. 01/05

Sever Injury-CO₂ Fire Extinguisher Hose

Attachment No. 2



Activation Safety Pin



Handwritten signature