

Incidente De Alta Potencialidad

URGENTE

Unidad de negocios:	Acetyls		
País:	Malaysia	Contacto:	Jaffar Embong 609-8305317
Fecha del incidente:	11 de enero	Hora del incidente:	11:00 Horas
Lugar del incidente:	BP PETRONAS Acetyls, Kertih		

Durante el fin de semana de trabajo. Plataformeros contratados por BPPA estaban desmantelando la plataforma que había sido usada para una nueva línea de agua fría, Cuando los plataformeros estaban desmantelando un poste de la plataforma, el poste se movió repentinamente, causando que uno de los plataformeros perdiera el balance y cayera. Afortunadamente los arneses de seguridad lo sostuvieron y evitaron que cayera al piso. Sus colegas lo rescataron a salvo, y no sufrió ninguna lastimadura. los dos plataformeros envueltos estaban usando los arneses de seguridad con doble línea a tierra y amortiguadores de impacto (o golpe)

Una prueba de alcohol y drogas fueron hechas en acuerdo con los procedimientos, los resultados saldrán en dos días



Resultados potenciales:	Lesiones graves o fatales, cayendo de una altura de aproximadamente 14 metros.	
CAUSAS COMUNES:	Falla en la identificación de peligros potenciales(no contaron con que el tubo se saliera de su tornillo, como ellos pretendían que solo se moviera de acuerdo a como se iban aflojando los tornillos	
ACCIONES TOMADAS:	Todos los trabajos de plataforma fueron suspendidos. Al siguiente día se reviso la situación y se informó a todos los plataformeros . se desarrollaron precauciones adicionales paso por paso se revisaron los procedimientos equipo de investigación designado	
PERSONA DE BP ENCARGADA DE LA INVESTIGACION	Adrian Dowds +609-8305034	